# KAPITEL 11 Kraftstoffdampf–Auffangsystem (EVAP)

# Inhaltsverzeichnis

Beschreibung und Funktion	11–1
Kraftstoffdampf-Auffangsystem (EVAP)	11–1
Diagnose– und Prüfverfahren	11–2
Systemprüfung	11–2
Technische Daten/Spezialwerkzeuge	11–6
Technische Daten/Spezialwerkzeuge	11–6

## **Beschreibung und Funktion**

### Kraftstoffdampf-Auffangsystem (EVAP)

Das EVAP-System verhindert das Entweichen von Kraftstoffdämpfen in die Atmosphäre bei Anhalten des Fahrzeuges mit heißem Motor, indem es die Dämpfe in einem Aktivkohlekanister speichert. Bei warmem, laufendem Motor steuert das System das Absaugen gespeicherter Dämpfe aus dem Kanister zum Motor, wo sie mitverbrannt werden.

Die Bauteile des Kraftstoffdampf-Auffangsystems (EVAP) bestehen aus:

- Reinigungs-Magnetventil
- Aktivkohlekanister
- Reduzierstück (2,5 l)

- Überroll-Sicherheitsventil
- Zweiweg–Rückschlagventil

Während der Kraftstoffdampfspeicherung werden die Kraftstoffdämpfe, die sich im Kraftstofftank bilden, durch die folgenden Bauteile zum Aktivkohlekanister geleitet:

- Das Zweiweg–Rückschlagventil verhindert ein Aufblähen des Kraftstofftanks bei großer Hitze bzw. ein Zusammenziehen des Tanks bei großer Abkühlung.
- Das Überroll-Sicherheitsventil blockiert automatisch die Kraftstoffdampfleitung, wenn sich das Fahrzeug überschlägt.
- Das Reduzierstück (nur 2,5 l) begrenzt den Eintritt von Kraftstoffdämpfen in den Aktivkohlekanister.

Beim Abkühlen dringt Luft durch den Entlüftungskanal in den Aktivkohlekanister.

Während der Kraftstoffdampfentlüftung wird das Absaugen gespeicherter Kraftstoffdämpfe vom Aktivkohlekanister in das Luftansaugsystem vom Reinigungs–Magnetventil gesteuert. Der Magnetschalter wird vom PCM und seinen zugehörigen Sensoren gesteuert.

Die Entlüftung wird durch folgende Bauteile beeinflußt:

Bauteil	2,0 1	2,5
Kurbelwellen-Positionssensor 1 (CKP1)	X	
Kurbelwellen-Positionssensor 2 (CKP2)		X
Drosselklappen–Positionssensor (TP)		X
Luftmassenmesser (MAF)	X	
Luftmengenmesser (VAF)		X
Lambda-Sonde (HO2S)	X	X
Ansaugluft-Temperatursensor (IAT)		X
Kupplungspedalschalter (CPP)	X	X

Für weitere Informationen über das System und sein Verhältnis zu anderen Systeme, siehe entsprechende Motor-/Abgas-Schaltpläne in Kapitel 3 dieser Prüfanleitung.

#### Systemprüfung

BEACHTE: Zu hoher Druck im Kraftstofftank kann durch den Kraftstofftankdeckel verursacht werden. Es bedeutet nicht unbedingt, daß eine Störung der Bauteile des Kraftstoffdampf-Auffangsystems vorliegt.

1. Sichtprüfung des Kraftstoffdampf-Auffangsystems vornehmen.


#### TABELLE - SICHTPRÜFUNG

Mechanisch	Elektrisch
<ul> <li>Kraftstoffgeruch oder –undichtigkeit</li> <li>Unterdruck– oder Kraftstoffdampfleitungen beschädigt</li> <li>Anschlüsse der Kraftstoffdampfleitung lose</li> <li>Ventile des Kraftstoff–Auffangsystems beschädigt</li> </ul>	<ul> <li>Batterie leer</li> <li>Mehrfachstecker beschädigt</li> <li>Luftmassen- bzw. Luftmengenmesser beschädigt</li> <li>Magnetventil beschädigt</li> </ul>

- Verkabelung und Mehrfachstecker von Reinigungs-Magnetventil (CANP), Drosselklappengehäuse, Luftmassen- bzw. Luftmengenmesser und PCM auf losen Sitz, Korrosion, Beschädigung oder andere Probleme prüfen.
- 3. Kraftstofftank, Kraftstoffdampfleitungen, Unterdruckleitungen und Anschlüsse auf losen Sitz, Knicke, Undichtigkeit, Beschädigung oder andere Ursachen für Defekte prüfen.
- 4. Wenn alle geprüften Bauteile in Ordnung sind, die Systemprüfungen mit Prüfbox durchführen.

EV

	PRÜFSCHRITT	ERGEBNIS		MASSNAHME
EV1	FUNKTION DES REINIGUNGS-MAGNETVENTILS PRÜFEN	and a second of the second of		
	<ul> <li>Unterdruckschläuche A und B sowie Mehrfachstecker von Magnetventil abnehmen.</li> <li>Luft durch Kanal A blasen und sicherstellen, daß an Kanal B keine Luft austritt.</li> </ul>	Ja	•	WEITER mit <i>EV2</i> .
	<ul> <li>12 V und Masse wie in der Abbildung anlegen.</li> <li>Luft durch Kanal A blasen und sicherstellen, daß an Kanal B Luft austritt.</li> <li>Funktioniert das Magnetventil richtig?</li> </ul>	Nein	•	Reinigungs-Magnetventi ERSETZEN
	Masse 12V	Magnetventil (CANP)		
	Kanal A zum Aktivkohlekanister			



A16473-A



EV

	PRÜFSCHRITT	ERGEBNIS	-	MASSNAHME
EV3	ENTLÜFTUNGSLEITUNGEN AUF VERSTOPFUNG PRÜFEN			
	<ul> <li>Entlüftungsleitungen abnehmen, die vom Aktivkohlekanister zum Luftansaugsystem führen.</li> <li>Entlüftungsleitungen zwischen</li> </ul>	Ja	•	WEITER mit <i>EV4</i> .
	<ul> <li>Zweiweg–Rückschlagventil und Aktivkohlekanister abnehmen.</li> <li>Entlüftungsleitungen zwischen Zweiweg–Rückschlagventil und Kraftstofftank abnehmen.</li> <li>Leitungen durch Hindurchblasen auf Verstopfung prüfen.</li> <li>Gelangt die Luft leicht hindurch?</li> </ul>	Nein	•	Teilweise verstopfte Entlüftungsleitung (en), Rückschlagventile oder Reduzierstücke ERSETZEN
EV4	ZWEIWEG-RÜCKSCHLAGVENTIL PRÜFEN     Zweiweg-Rückschlagventil und Anschlüsse auf	Ja		WEITER mit <i>EV5</i> .
	<ul> <li>Knicke, Verstopfung, losen Sitz, andere Beschädigungen oder Undichtigkeit prüfen.</li> <li>Zweiweg-Rückschlagventil abnehmen. Siehe Werkstatt-Handbuch, Untergruppe 10–01.</li> <li>Unterdruckhandpumpe an Kanal A des Ventils anschließen.</li> <li>Unterdruck von 34,48 mbar (26 mm-Hg) an Kanal A anlegen.</li> <li>Sicherstellen, daß sich das Ventil öffnet (Unterdruck sinkt ab).</li> <li>Unterdruckhandpumpe an Kanal B des Ventils anschließen.</li> <li>Unterdruck von 58,34 mbar (44 mm-Hg) an Kanal B anlegen und sicherstellen, daß sich das Ventil öffnet.</li> <li>Ist das Ventil dicht, bzw. funktioniert es richtig?</li> </ul>	Nein	•	Zweiweg-Rückschlagvent ERSETZEN/REPARIERE
	B Zum Aktivkohlekanister	Zum Kraftstofftank		
EV5	ÜBERROLL-SICHERHEITSVENTIL PRÜFEN	10	_	WEITER mit <i>EV6</i> .
	Uberroll–Sicherheitsventil und Anschlüsse auf Knicke, Verstopfung, losen Sitz oder andere mechanische Beschädigung prüfen.  Sind Überroll, Sicherheitsventille und Anschlüsse.	Ja Nein	•	Überroll–Sicherheitsventil ERSETZEN, bzw.

Probe


betreffende Verbindungsschläuche REPARIEREN

in Ordnung?

Sind Überroll–Sicherheitsventile und Anschlüsse

EV

	PRÜFSCHRITT	ERGEBNIS		MASSNAHME
EV6	FUNKTION DES ÜBERROLL-SICHERHEITSVENTILS PRÜFEN			
	<ul> <li>Überroll–Sicherheitsventile auf Undichtigkeit prüfen.</li> <li>Überroll–Sicherheitsventile abnehmen. Siehe Werkstatt–Handbuch, Untergruppe 10–01.</li> </ul>	Ja	•	ZURÜCK zu den Diagnoseverfahren, Kapitel 2
	<ul> <li>Folgendermaßen vorgehen:         <ul> <li>Ventil wie in Abbildung A halten.</li> <li>In Kanal A blasen und sicherstellen, daß Luft durch Überroll–Sicherheitsventil strömt.</li> <li>Ventil wie in Abbildung B umdrehen.</li> <li>In Kanal A blasen und sicherstellen, daß keine Luft durch das Überroll–Sicherheitsventil strömt.</li> </ul> </li> <li>Funktionieren die Ventile richtig?</li> </ul>	Nein	•	Defekte Überroll-Sicherheits- ventil(e) ERSETZEN



## Technische Daten/Spezialwerkzeuge

### **Technische Daten**

#### **ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN**

Beschreibung	Technische Daten			
Überroll-Sicherhe	eitsventil(e)			
Tanküberdruck zum Öffnen (max.)	70 mbar			
Luftdruck zum Tankentlüften (max.)	49 mbar			
Ventilanschluß nach oben zeigend	Offen			
Ventilanschluß nach unten zeigend	Geschlossen			
Zweiweg–Rückso (Luft muß unter niedrigem Druck in bei				
Unterdruck zum Öffnen des Ventils, Kanal A (Tankdruck)	) 34,48 mbar (26 mmHg)			
Unterdruck zum Öffnen des Ventils, Kanal B (Luftdruck)	58,34 mbar (44 mmHg)			