UNTERGRUPPE 06-09 Antiblockier-Bremssystem

INHALT	SEITE	INHALT	SEITE
FAHRZEUGTYP	06-09-1	Prüfbox-Test FSR (Sicherheitsschaltung-Relais)	06-09-28
BESCHREIBUNG UND FUNKTION	06-09-1	Prüfbox-Test MMR (Motor und Motorrelais)	06-09-30
Elektrische Anlage	06095	Prüfbox-Test HSI (Hydrauliksystem-Prüfung)	06-09-33
DIAGNOSE UND PRÜFVERFAHREN	06-09-6	Prüfbox-Test G (Drehstromgenerator)	06-09-35
Systemprüfung — Antiblockier-Bremssystem	06-09-10	Prüfbox-Test WL (Warnleuchte)	06-09-36
Fehlersuchtabelle — Antiblockier-Bremssystem	06-09-10	AUS- UND EINBAUEN	06-09-37
STAR-Testbeschreibung	06-09-11	ABS-Steuermodul	06-09-37
STAR-Test	06-09-12	ABS-Relais	06-09-38
Löschen der Fehlercodes	06-09-20	Hydraulikeinheit	06-09-38
Prüfbox-Tests	06-09-20	Radsensor vorn	06-09-39
Prüfbox-Test WSS (Radsensoren und		Sensorring vorn	06-09-40
Sensorringe)	06-09-23	Radsensor hinten	06-09-41
Prüfbox–Test WSO (Radsensor –		Sensorring hinten	06-09-43
unterbrochener Stromkreis)	06-09-26	TECHNISCHE DATEN	06-09-44
Prüfbox-Test SV (Magnetventil)	06-09-26	SPEZIALWERKZEUGE/PRÜFGERÄTE	06-09-45

FAHRZEUGTYP

Probe 24V


BESCHREIBUNG UND FUNKTION

Das Antiblockier-Bremssystem (ABS) besteht aus folgenden Elementen:

- ABS-Modul
- Hydraulikeinheit
- ABS-Relais
- Hauptbremszylinder
- Bremskraftverstärker
- Doppelt wirkendes Dosierventil Sensorringen
- Radsensoren
- Vorderrad-Scheibenbremsen
- Hinterrad-Scheibenbremsen








Nummer	Bezeichnung
1	Bremskraftverstärker
2	Sensorring hinten
3	Radsensor hinten
4	Scheibenbremse hinten
5	ABS-Modul
6	ABS-Stecker
7	Radsensor vorn


Nummer	Bezeichnung	
8	Sensorring vorn	
9	ABS-Relais	
10	Diagnosestecker (DLC)	
11	Hydraulikeinheit	
12	Hauptbremszylinder	
13	Scheibenbremse vorn	
14	Doppelt wirkendes Dosierventil	


Die Hydraulikeinheit besteht aus einem Gerät mit vier Elektromagneten. In dem Gerät sind untergebracht:

- Vier Durchfluß-Steuerventile
- Vier Magnetventile
- Motor
- Zwei Pumpen
- Zwei Pufferkammern
- Zwei Dämpferkammern
- Zwei Einlaßkanäle
- Vier Auslaßkanäle


Die Hydraulikeinheit ist nicht wartungsfähig und muß als Ganzes ausgetauscht werden.







Das Antiblockier-Bremssystem (ABS) wirkt durch kurzzeitige Unterbrechung des bei besonderen Bremsbedingungen auf die Bremssättel ausgeübten Hydraulikdrucks. Normalerweise ist das ABS bei Bremsvorgängen nicht aktiviert, noch beeinträchtigt es das Verhältnis der Bremswirkung zwischen Vorderachse und Hinterachse. Sobald jedoch mindestens ein Rad zu blockieren beginnt, wird dies sofort vom ABS gemeldet und der Druck kontrolliert. Das ABS-System wird vom ABS-Modul gesteuert, das sich unter der Instrumententafel befindet. Das Modul entscheidet aufgrund seiner Programmierung. an welchem Rad der Bremsdruck verändert werden muß, und schickt die entsprechenden Signale an die Magnetventile. Die Magnetventile reduzieren dann den Hydraulikdruck an den Bremssätteln und verhindern das Blockieren des Rades.



Elektrische Anlage

Die elektrische Anlage des ABS-Systems besteht aus dem ABS-Modul, der Hydraulikeinheit und einem Relais. Ergänzt durch Radsensoren, Sensorringe und sonstige Teile der Bremsanlage steuert das ABS-System Bremsvorgänge.

Die vier Magnetventille der Hydraulikeinheit steuern den Bremsfüssigkeitsdurchfuß und regulieren so den auf die Bremssättel wirkenden Druck. Der Bremsdruck an Vorder- und Hinterachse wird getrennt gesteuert. Die Vorderräder empfangen unabhängige Bremssignale. An beide Hinterräder wird jeweils das gleiche Signal gesendet.


- Auf die Vorderräder wirken zwei Magnetventile unabhängig voneinander. Beide Vorderräder empfangen getrennte Bremssignale entsprechend der jeweilige Raddrehzahl.
- Auf die Hinterräder wirken die beiden anderen Magnetventile gemeinsam. Maßgeblich für die an beide Hinterräder gleichzeitig zu übertragenden Bremssignale ist das Rad mit dem geringsten Widerstand.

Vier Magnetventile wirken also auf drei Steuerkreise. Das ABS-Modul berechnet ständig die Raddrehzahl und damit die Fahrgeschwindigkeit. Das ABS-System wird ausgelöst, wenn das ABS-Modul erkennt, daß die Räder blockieren. In diesem Fall sendet das ABS-Modul über das Relais ein Signal zur Druckreduzierung an die Hydraulikeinheit. In Verbindung mit den Pufferkammern in der Hydraulikeinheit begrenzen die betreffenden Magnetventile dann die Durchflußmenge. Wenn keine Gefahr mehr besteht, daß die Bäder blockieren, sendet das ABS-Modul das Signal zur Druckerhöhung über das Relais an die Hydraulikeinheit. Ein Signal veranlaßt das betreffende Magnetventil, eine Erhöhung des Hydraulikdrucks zuzulassen. Das andere Signal schaltet die Hydraulikyumpe ein. Durch die aus der Pufferkammer zurückgepumpte Bremsflüssigkeit wird der Bermsdruck nochmals erhöht. Dieser Steuerprozeß läuft an allen Rädem ab, bis ein erneutes Blockieren der Rädern nicht mehr zu erwarten ist.

Eine Sicherheitsschaftung im ABS-Modul gewährleistet, daß das ABS-System bei einer Störung ausgeschaltet wird und die Bremsen ohne ABS-Unterstützung wirken. Störungen werden mit Hille einer Selbstdiagnose testgestellt. Aufgrund der im ABS-Modul gespeicherten Fehlercodes kann der Werkstattmechaniker Störungen diagnostizieren. Eine bei laufendem Motor aufleuchtende ABS-Warnleuchte macht den Fahrer auf bestehende Störungen aufmerksam.

- Das ABS-Modul vollzieht folgende Funktionen:
- Berechnet die Raddrehzahl
- Berechnet die Fahrgeschwindigkeit
- Erkennt blockierte R\u00e4der
- Aktiviert das ABS-System
- Verfügt über Selbstdiagnose des Systems und Sicherheitsschaltung
 - Speichert Fehlercodes

DIAGNOSE UND PRÜFVERFAHREN






ABS-MODUL

PIN	STROMKREIS	STORMKREISFUNKTION
1A	402 (BK/Y)	Magnetventil hinten rechts
1B	403 (Y/GN)	Magnetventil vorn links (Außer GB)
	403 (Y/BK)	Magnetventil vorn links (Nur GB)
1C	404 (BL/O)	Magnetventil vorn rechts
1D	401 (BR)	Magnetventil hinten links
1E	51 (BK)	Modul - Masse
iĒ I	51A (BK)	Modul – Masse
iii l	40R (BK/W)	Modul – Versorgungsspannung
iii l		NICHT BELEGT
ik I	_	NICHT BELEGT
iL I	405C (R/Y)	Motormonitor
im I	321D (W/GN)	Bremslichtschalter-Eingang
1N		NICHT BELEGT





ABS-MODUL

		1
PIN	STROMKREIS	STROMKREISFUNKTION
2A	409 (O/BL)	ABS-Selbsttest-Stecker und Diagnosestecker
2B	418 (PK/BK)	ABS-Selbsttest-Stecker und Diagnosestecker
2C	_	NICHT BELEGT
2D	l –	NICHT BELEGT
2E		NICHT BELEGT
2F		NICHT BELEGT
2G	· —	NICHT BELEGT
2H	406 (BL/O)	ABS-Relais (Motorrelais)
ı	i	(Außer GB)
ı	406 (BL/Y)	ABS-Relais (Motorrelais)
		(Außer GB)
2J	400 (BK/BL)	ABS-Relais
		(Sicherheitsschalter-Relais)
2L 2M	408 (PK)	ABS-Relais und ABS-Warnleuchte Radsensor vorn rechts
2M 2N	412 (Y)	Radsensor vorn rechts
20	413 (O) 411 (R)	Radsensor vom links
2P	410 (W)	Radsensor vom links
20	414 (Y/GN)	Badsensor hinten links
2B	415 (Y/BL)	Radsensor hinten links
28	417 (BL)	Radsensor hinten rechts
2T	416 (GN)	Radsensor hinten rechts
l	(314)	



Radsensor vorn links



Hydraulikeinheit




Radsensor vorn rechts



ABS-Selbsttest-Stecker (Nur GB)



PA18498-D




Diagnosestecker

PIN	STROMKREIS	STROMKREISFUNKTION
A	711 (LG/R)	PCM-Selbsttestausgang (FEN)
Ιв	712 (W/R)	Schaltermonitorlampe (MEN)
l c	715 (R/W)	PCM-Selbsttesteingang (TEN)
ΙĎ	41S (BK/Y)	Batteriespannung (+B)
Ē	60 (BK)	Masse (GND)
F		NICHT BELEGT
G	409 (O/BL)	Selbsttestausgang
1		Antiblockierbremsen (FBS)
l H	_	NICHT BELEGT
l ï	_	NICHT BELEGT
J	_	NICHT BELEGT
lκ	_	NICHT BELEGT
L	l –	NICHT BELEGT
M	418 (PK/BK)	ABS-Selbsttesteingang (TBS)
1		

PIN	STROMKREIS	STROMKREISFUNKTION
N	_	NICHT BELEGT
0	_	NICHT BELEGT
P Q	_	NICHT BELEGT
0	_	NICHT BELEGT
Ř	952A (R/GN)	Ausgang - Airbag- Modul (TAB)
S	732 (Y/GN)	Signal – Geschwindigkeitsmesser (IG–)
т	54O (BK/R)	Masse (GND) (Außer GB)
	53P (BK/R)	Masse (GND) (Nur GB)
U	173A (BL/GN)	Relais - Kühllüfter
		(hocktourig) (TFA)
V	704A (LG)	Relais - Kraftstoffpumpe (F/P)
w	323B (GN/O)	Relais - Horn (FAB) (Außer GB)
х		NICHT BELEGT
Υ	l —	NICHT BELEGT

PA18499-D



Systemprüfung --- Antiblockier-Bremssystem

BEACHTE: Bei Funktionsstörungen prüfen, ob die Störungsursachen in anderen, mit dem ABS verbundenen Bereichen liegen könnten (Aufhängung und Lenkung, Reifen, Luftdruck, Radlager und Bauteile, die Teil aller Bremssysteme sind). Sind alle Systeme und Bauteile in Ordnung, Sichtprüfung vornehmen und zur Fehlersuchtabelle gehen.

Sichtprüfung der folgenden Teile des Antiblockier–Bremssystems (ABS) vornehmen.

FEHLERSUCHTABELLE

Mechanisch	Elektrisch
 Bremsflüssigkeit in ABS zu niedrig Sensorringe beschädigt Hydraulikeinheit beschädigt Hydraulikleitungen beschädigt 	Sicherungen defekt 15 A MOTOR 15 A METER 20 A STOP 60 A BTN 60 A ABA HUPT Glühlampe der ABS-Warnleuchte defekt Kurzschlüsse Verbindungen schlecht Mehrfachstecker korrodiert Isolierung schlecht Radsensoren/Sensorringe beschädigt ABS-Relais beschädigt Hydraulikeinheit-Steuermagnet oder Motor beschädigt Bremslichtschalter beschädigt ABS-Modul beschädigt ABS-Modul beschädigt

BEACHTE: Die Hydraulikeinheit kann nicht gewartet oder auf Druck geprüft werden. Bei Störungen muß die gesamte Hydraulikeinheit ersetzt werden.

Fehlersuchtabelle — Antiblockier-Bremssystem

FEHLERSUCHTABELLE

STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHE	MASSNAHME
 ABS–Warnleuchte leuchtet ständig 	Sicherungen	WEITER mit STAR-Test
	 Störung in ABS–Stromkreis 	
	 Kurzschluß der ABS–Warnleuchte 	
	 Störung der ABS–Radsensoren 	
	 Störung des ABS–Relais 	
	 Störung der Hydraulikeinheit 	
	 Störung des ABS–Moduls 	
	 Geringe Drehstromgeneratorspannung 	
ABS-Warnleuchte blinkt	 Zeitweilige Störung im ABS-Stromkreis 	WEITER mit STAR-Test
	 ABS-Selbstteststecker oder Diagnosestecker an Masse kurzgeschlossen 	
	Defektes ABS-Modul	1
Geräusche von Hydraulikeinheit	Störung im ABS-Stromkreis	WEITER mit STAR-Test
	 Störung in Hydraulikeinheit 	1

FEHLERSUCHTABELLE

STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHE	MASSNAHME	
ABS-Warnleuchte ständig aus	Defekte Sicherung (15 A METER)	WEITER mit STAR-Test	
·	Glühlampe der Warnleuchte durchgebrannt		
	Störung im Stromkreis der ABS–Warnleuchte		
	 Störung des ABS–Moduls 		
ABS ausgefallen	Defekt Sicherung(en)	WEITER mit STAR-Test	
	 Zu wenig Bremsflüssigkeit im ABS 		
· ·	 Störung im ABS–Stromkreis 		
	ABS-Relais ausgefallen		
	 Störung der Hydraulikeinheit 		
	 Radsensoren beschädigt 		
	 Störung des ABS–Moduls 		
Sonstige Störungen	Alle sonstigen Störungen kommen in allen Bremsanlagen vor	WEITER mit Untergruppe 06–00, Fehlersuchtabelle – Bremssystem	

STAR-Test-Beschreibung

Dieses Diagnoseverfahren bezieht sich nur auf Probe-Modelle mit Antiblockier-Bremssystem (ABS). Der STAR-Test sollte ausschließlich zur Diagnose von ABS-Störungen durchgeführt werden.

Der STAR-Test besteht aus zwei spezifischen Tests; dem "Motor-Lauf-Test" und dem "Durchlaufcode-Test". Vor der Durchführung eines der beiden Tests ist zu prüfen, ob die ABS-Wamleuchte leuchtet und das ABS-Modul tatsächlich eine Störung gemeidet hat oder ob das System normal funktioniert. Wenn das ABS normal funktioniert. Wenn das ABS normal funktioniert. Wenn das ABS einem der Starten der Starten der Starten der Starten des Motors werden dem Starten des Motors werden dem Starten des Motors noch beront, liegt eine Störung vor. Aufgrund des Logik-Schaltkreises kann die Warnleuchte nach Starten des Motors bis zu 60 Sekunden leuchten. Sämtliche Störungen sind bis zum Löschen im ABS-Modul gesseichtet.

ABS-Fehlercodes lassen sich mittels der folgenden Methoden feststellen:

- Beobachten von Spannungsschwankungen auf einem Analog-Voltmeter
- Beobachten von Blinksignalen der ABS-Warnleuchte
- Ablesen der Fehlercodes bzw. Abhören des akustischen Codes, wahlweise mit Hilfe von Löwener STAR-Tester 0132082 und Adapterkabel 0132084 oder EMAT STAR-Tester 1682083 und Adapterkabel 1682085.

Die Fehlercodes können über zwei Test-Mehrfachstecker abgerufen werden:

- Diagnosestecker neben der Batterie
- ABS-Selbsttest-Stecker am ABS-Modul (Nur bei Rechtslenkern)

Die Fehlercodes können jeweils mehrere Störungen als Ursache haben. Daher wird empfohlen, den gesamten STAR-Test durchzuführen. Beim STAR-Test soll eine Störung einerseits unter Beachten der Warnleuchte und andererseits durch Bestimmen des ABS-Fehlercodes identifiziert werden.

Motor-Lauf-Test

Anhand dieses Tests werden das ABS-Modul und die ABS-Stromkreise auf einwandfreie Verbindungen und Übertragungsfehler geprüft, und es wird sichergestellt, daß die verschiedenen Sensoren und Regeleinheiten richtig angeschlossen sind und einwandfreit funktionieren. Fehlermuster erfolgen über den ABS-Test-Becker oder Diagnosestecker, und anhand der ABS-Warnleuchte läßt sich der Fehlertyp bestimmen.

Durchlaufcode-Test

Anhand dieses Tests werden zeitweilige Störungen im ABS—System bestimmt. Der Durchlaufcode—Test unterscheidet sich von dem oben beschriebenen Testverfahren nur darin, daß beim Dauertest der Mechaniker zeitweilige Störungen durch (kopfen, Bewegen und Schütteln eines Kabelstrangs und/oder der betreffenden Sensoren erzeugen kann. Wenn der STAR—Tester eine Störung aufzeigt, wird der enlsprechende Fehlercode auf dem Meßgerät angezeigt. Nach Ermittlung des gestörten Stromkreises können der Kabelstrang und die betreffenden Mehrfachstecker ozeielt untersucht werden.

BEACHTE: STAR-Tester und ABS-Warnleuchte während des Tests ständig im Auge behalten und auf Änderungen achten, die darauf hinweisen, wo die zeitweilige Störung auftritt. Wird auf einen Prüfbox-Test verwiesen, den Schaltplan beachten. Nach Beseitigung der Störung den ABS-Modul-Speicher löschen und den STAR-Test wiederholen, um die Behebung der Störungen zu bestätigen. Wenn alle Phasen des STAR-Tests reibungslos verlaufen, sind die Störungen vermutlich nicht durch die Elektronik bedingt. Siehe Untergruppe 06-00.


STAR-Test

	PRÜFSCHRITT	ERGEBNIS >	MASSNAHME
QT1	SICHTPRÜFUNG DURCHFÜHREN		
	Bremsflüssigkeitsstand des ABS prüfen, Radsensoren oder –rotoren und Hydraulikeinheit auf Beschädigungen und Lecks prüfen. Anschlüsse des ABS–Kabelstrangs auf schlechten Kontakt, verbogene oder gebrochene Pins, Korrosion, lose Kabel und einwandfreie Führung prüfen.	Ja ▶	PROBEFAHRT unternehmen, um ABS—Störung selbst zu beobachten; WEITER mit QT2, Vorbereitung des Fahrzeuges
	 Sämlliche Sicherungen auf schlechten Kontakt und Beschädigungen prüfen. ABS-Modul auf mechanische Beschädigungen prüfen. Sind alle Bauteile in Ordnung? BEACHTE: Zur Inspektion gegebenerfalls Mehrfachstecker – Kabelstrang abziehen. Vor dem Abziehen Zündung AUSSCHALTEN. 	Nein ▶	Störung(en) REPARIEREN und WEITER mit Schritt <i>QT2</i>
QT2	VORBEREITUNG DES FAHRZEUGES DURCHFÜHREN		
	Die folgenden Sicherheitsmaßnahmen zur Vorbereitung des STAR-Tests durchführen. Handbremse anziehen. Sicherstellen, daß Schalthebel sich in	Ja ▶	WEITER mit Schritt <i>QT3</i> , ABS-Warnleuchte (Zündung EIN, Motor AUS)
	Leorlauf-Stellung befindet. Antriebsräder mit Keilen sichern. Sämlliche Verbraucher ausschalten. Fladios Beleuchtung Klimaanlage, Gebläse usw. Wurden sämtliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen und alle Verbraucher ausgeschaltet?	Nein	Schritt <i>QT2</i> ist entscheidend für Sicherheit und korrekte Diagnose-Ergebnisse; kann das Fahrzeug nicht entsprechend vorbereitet werden, STAR-Test ABBRECHEN

l	PRÜFSCHRITT	ERGEBNIS	▶	MASSNAHME
QT3	ABS-WARNLEUCHTE (ZÜNDUNG EIN UND MOTOR AUS) PRÜFEN			
	Zündung EINSCHALTEN. Motor aber nicht starten.	Warnleuchte leuchtet ständig	•	Warnleuchte normal; WEITER mit Schritt QT4
	ABS-Warnleuchte beobachten.	Warnleuchte leuchtet nicht	>	15 A METER Sicherung, ABS–Stromkreis und Glühlampe PRÜFEN; WEITER mit Prüfbox–Test WL
		Warnleuchte blinkt	•	SICHERSTELLEN, daß der Diagnosestecker zwischen Pins "TBS" und "GND" nicht überbrückt (oder an Masse kurzgeschlossen) ist und daß der ABS-Seibsttest-Stecker (Nur GB) zwischen den "PK/BK"- und "PK/"-Kabeln nicht überbrückt (oder an Masse kurzgeschlossen) ist hanse kurzgeschlossen) ist
QT4	ABS-WARNLEUCHTE BEI DREHENDEM MOTOR PRÜFEN			
	Motor starten. Fahrzeug gegebenenfalls fahren. (Hinweis beachten). BEACHTE: Bei bestimmten ABS-Störungen leuchtet die ABS-Warnleuchte nur während der	Warnleuchte leuchtet nicht	•	Normale Funktion; besteht ABS-Störung weiterhin, WEITER mit Prüfbox-Test HSI
	Fahrt. Bei anderen Störungen leuchtet die Warnleuchte jeweils nach dem Starten des Motors auf. ABS-Warnleuchte beobachten.	Warnleuchte leuchtet	•	Störungsanzeige; WEITER mit STAR-Test, Schritt QT5

PRÜFSCHRITT ■ Prüfen, ob eine Stürung des ABS-Systems festigesteilt wurde (Wenn bei eingeschalteter Zünsting und drehendem Motor die ABS-Warreleuchte leuchtet, besteht die Stürung in diesem Morneut, Wenn die ABS-Warreleuchte leuchtet, besteht die Stürung in diesem Morneut, Wenn die ABS-Warreleuchte bei eingeschalteter Zündung und drehendem Motor nicht leuchtet, abe Warreleuchte bei eingeschalteter Zündung und drehendem Motor nicht leuchtet, abe Stürung auffritt, kann dies auf eine zeitweilige oder nicht mehr auftretende Stürung hinweisen.) ■ Zündung AUS. ■ Die Messungen werden am ABS-Selbsttest-Slecker (Nur GB) neben dem ABS-Modul unter dem Kombinistrument bzw. am Diagnosestecker im Motorraum vorgenommen. ■ Bei Anschluß eines analogen Multimeters an ABS-Selbsttest-Slecker (Nur GB). — Uberbrückungskabel an Mehrfachstecker anlegen (Klemmen PK/BK an BK). Siehe Abbildung. — Analogen Multimeter an Klemme O/BL und Massa anlegen. Siehe Abbildung. — Bei Anschluß eines analogen Multimeter richtig angeschlossen? Siehe Abbildung. — Analogen Multimeter an Klemme FBS" und Massa anlegen, Siehe Abbildung. — Analogen Multimeter an Klemme "FBS" und Massa anlegen, Siehe Abbildung. — Multimeter auf Gleichstromspannung, Bereich O-20 Volt, einstellen. — Sind Überbrückungskabel und Multimeter richtig angeschlossen? Siehe Abbildung. Bei Anschluß eines STARF-Testers an den ABS-Selbsttest-Stecker (Nur GB): — STAR-Tester mit mitgelieferten Adaptern an ABS-Selbsttest-Stecker (Nur GB): — Tester Ein. — TwemvTest" -Taste betätigen — Ist der STAR-Tester richtig angeschlossen? Bei Anschluß eines STARF-Testers an einen Diagnosestecker: — STAR-Tester mit entsprechendem Adapterkabel (Nr 1682083 bzw. 0132084) an Diagnosestecker anschließen. — Adapterkabel uf "ABS"-Position einstellen — Tester Ein.				
Prüfen, ob eine Störung des ABS-Systems festgestellt wurde (Wenn bei eingeschalteler Zündung und drehendem Motor die ABS-Warnleuchte leuchtet, besteht die Störung in diesem Moment. Wenn die ABS-Warnleuchte bei eingeschalteler Zündung und drehendem Motor nicht leuchtet, bet et rotzden eine Störung auffritt, Kauffaller eine Störung auffrage von der nicht mehr auffrachte von der Neuer eine Störung auffrage von der nicht mehr auffragen von der nicht mehr auf der Neuer eine PK/BK an BK). Siehe Abbildung. — Analogen Multimeter an Klemme O/BL und Muttimeter richtig angeschlossen? Siehe Abbildung. — Bei Anschluß eines Start eine Stehe von der siehe Abbildung. — Bei Anschluß eines Start eine Stehe Abbildung. — Bei Anschluß eines Start eine Stehe Abbildung. — Bei Anschluß eines Start eine Stehe Abbildung. — Bei Anschluß eines Start eine Adapter an ABS-Selbstest-Stecker anschließen — Tester ElN. — "Mem/Tost" – Taste betätigen — Ist der START – Tester richtig angeschlossen? — Bei Anschluß eines Start – Testers an einen Diagnosestecker: — START – Tester mit dispelierten Adapter nach eine Adapterkabel (Nr 1682/083 bzw. 0.132/084) an Diagnosestecker: — START – Tester mit entsprechenden Adapterkabel auf "ABS" – Position einstellen		PRÜFSCHRITT	ERGEBNIS >	MASSNAHME
festgestellt wurde (Wenn bei eingeschalteter Zündung und drehendem Motor die ABS-Warnleuchte leuchtet, besteht die Störung in diesem Moment. Wenn die ABS-Warnleuchte bei eingeschalteter Zündung und drehendem Motor nicht leuchtet, abes trotzdem eine Störung auftritt, kann dies auf eine zeitweilige oder nicht mehr auftretende Störung hinweisen.) • Zündung AUS. Die Messungen werden am ABS-Selbstest-Stecker (Nur (GB) neben dem ABS-Modul unter dem Kombinstrument bzw. am Diagnosestecker im Motorraum vorgenommen. • Bei Anschluß eines analogen Multimeters an ABS-Selbstest-Stecker (Nur GB): — Uberfrückungskabel an Mehrfachstecker anlegen (Klemmen PK/BK an BK). Siehe Abbildung. — Analogen Multimeter an Klemme O/BL und Masses anlegen. Siehe Abbildung. Bei Anschluß eines analogen Multimeter san einen Diagnosestecker: — Überbrückungskabel und Multimeter richtig angeschlossen? Siehe Abbildung. • Bei Anschluß eines analogen Multimeters an einen Diagnosestecker: — Überbrückungskabel an GND). Siehe Abbildung. — Analogen Multimeter an Klemme "FBS" und Masse anlegen. Siehe Abbildung. Multimeter auf Gleichstromspannung, Bereich 0-20 Vott, einstellen. — Sind Überbrückungskabel und Multimeter richtig angeschlossen? Siehe Abbildung. Bei Anschluß eines STAR-Testers an den ABS-Selbstest-Stecker (Nur (GB): — STAR-Tester mit mitgelieferten Adaptern an ABS-Selbstest-Stecker (Nur (GB): — "MemVTest" "Taste betätigen — Ist der STAR-Tester richtig angeschlossen? Bei Anschluß eines STAR-Testers an einen Diagnosestecker: — STAR-Tester mit entsprechendem Adapterkabel (Wr 1682083 bzw. 0132084) an Diagnosestecker: — STAR-Tester richtig einschließen — Adapterkabel (Wr 1682083 bzw. 0132084) an Diagnosestecker anschließen — Adapterkabel (Wr 1682083 bzw. 0132084) an Diagnosestecker: — STAR-Tester richtig einschließen — Adapterkabel (Wr 1682083 bzw. 0132084) an Diagnosestecker: — STAR-Tester richtig einschließen — Adapterkabel (Wr 1682083 bzw. 0132084) an Diagnosestecker:	QT5	GERÄTEANSCHLUSS DURCHFÜHREN		
— Tester FIN.	QT5	GERÄTEANSCHLUSS DURCHFÜHREN Prüfen, ob eine Störung des ABS-Systems festgestellt wurde (Wenn bei eingeschalteter Zündung und drehendem Motor die ABS-Warnleuchte leuchtet, besteht die Störung in diesem Moment. Wenn die ABS-Warnleuchte leuchtet, besteht die Störung in diesem Moment. Wenn die ABS-Warnleuchte leuchte, bei eingeschalteter Zündung und drehendem Motor nicht leuchtet, aber trotzdem eine Störung auffritt, kann dies auf eine zeitweilige oder richt mehr auftretende Störung hinweisen.) 2 Zündung AUS. Die Messungen werden am ABS-Modul unter dem Kombiliersument bzw. am Diagnosestecker im Motoraum vorgenommen. Bei Anschluß eines analogen Multimeters an ABS-Selbstest-Stecker (Nur GB): — überbrückungskabel an Mehrfachstecker anlegen (Klemmen PK/BK an BK). Siehe Abbildung. — Analogen Multimeter an Klemme O/BL und Masse anlegen. Siehe Abbildung. Multimeter auf Gleichstromspannung, Bereich 0-20 Volt, einstellen. Sind Überbrückungskabel und Multimeter richtig angeschlossen? Siehe Abbildung. — Analogen Multimeter an Klemme "FBS" und Masse anlegen (Klemmen TBS an GND). Siehe Abbildung. — Analogen Multimeter an Klemme "FBS" und Masse anlegen. Siehe Abbildung. — Analogen Multimeter an Klemme "FBS" und Masse anlegen. Siehe Abbildung. — Analogen Multimeter an Klemme "FBS" und Masse anlegen. Siehe Abbildung. — Analogen Multimeter an Klemme "FBS" und Masse anlegen. Siehe Abbildung. — Bei Anschluß eines salogen? Siehe Abbildung. Bei Anschluß eines STAR—Testers an einen Diagnosestecker: — Taster EIN. — "Mem Test"—Taste betätigen Ist der STAR—Testers an einen Diagnosestecker: — STAR—Tester richtig angeschlossen? Bei Anschluß eines STAR—Testers an einen Diagnosestecker: — Adapterkabel ut "ABS-Position einstellen	Ja >	WEITER mit <i>QT6</i> , Feststellen des ABS-Fehlercodes Schritt <i>QT5</i> , Anschließen des Meßgerätes, WEDERHOLEN.
- "Mem/Test"-Taste betätigen. - Ist der STAR-Tester richtig angeschlossen?		— "Mem/Test"-Taste betätigen.		

EH9196-A





	PRÜFSCHRITT	ERGEBNIS	>	MASSNAHME
QT6	FESTSTELLEN DES ABS-FEHLERCODES • Vor dem Anschließen des Gerätes sicherstellen, daß ABS-Warnleuchte bei eingeschalteter Zündung und abgestelltem Motor leuchtet. • Zündung Eill. • ABS-Warnleuchte und analoges Multimeter	Warnleuchte blinkt kurz, geht dann aus	>	ABS-System IN ORDNUNG, WEITER mit 06-00 für ABS-unabhängige Störungen
	bzw. STAR-Tester beobachten. BEACHTE: Fehlercodes werden auf dem analogen Mullimeter durch pulsierendes oder kontinuierliches Ausschlägen der Mullimeter-Andet angezeicht. Nach der Anzeige des gesamten Speicherinhalts wiederholen sich die Codes.	Warnleuchte leuchtet ständig	•	Multimeter oder STAR-Fehlercodes AUPSCHREIBEN; Fehlercodes aus Speicher LOSCHEN, siehe Erklärung unter Löschen der Fehlercodes in dieser Untergruppe; Feststellen der Fehlercodes in dieser WIEDERHOLEN; alle erzeugten Fehlercodes AUFSCHREIBEN, SIEHE Fehlercodetabelle; erzeugte Codes gegebenenfalls BESEITIGER; besteht das Problem weiterhin oder uurden keine Codes erzeugt, WETIER mit GT7. (Kicht wiederhofte Codes weisen auf zeitweilige oder ständige Störungen hin)
		Warnleuchte blinkt Fehlercodes	•	Ständige oder zeitweilige Störung(en); sicherstellen, daß die Fehlercodes vor dem Löschen AUFGESCHRIEBEN wurden; Fehlercodes aus dem Speicher löschen, SIEHE Erklärung unter Löschen der Fehlercodes, WETTER mit QT7.
QT7	DAUERTEST DURCHFÜHREN			
	Multimeter und Überbrückungskabel anschließen, bzw. STAR-Tester wie in QT5 anschließen. Zündung EIN. BEACHTE: Akustische Warnfunktion auf STAR-Tester durch Einschalten der Zündung aktivieren. Sie werden so auf eine Störung	Warnleuchte leuchtet ständig; akustische Warnung von STAR-Tester	•	STAR-Tester Fehlercodes AUFSCHREIBEN, SIEHE Fehlercodetabelle; nur die in diesem Prüfschritt erzeugten Störungen BESEITIGEN
	Animent-Joie wetten an dur dem e Johanny hingewissen, ohne den Tester zu beobachten. Den betreffenden Sensor und/oder Kabelstrang bewegen, schütteln und darauf klopfen, Dabel Stückweise vom Sensor bis zum Kombinistrument und zum ABS-Modil vorgehen. Fahrzeg gegebenenfalls fahren. Die ABS-Modil vorgehen. Fahrzeg gegebenenfalls fahren. BEACHTE: Bei EINGESCHALTETER Zündung verursacht jeder beim Dauertest erzeugte codierte Fehler ein ständiges Luchten der Warnbeuchte. Wird die Zündung AUS- dann wieder EINGESCHALTET, ohne daß die Codes aus dem Speicher gelöscht wurden, blinkt die Warnleuchte und der STAR-Tester zeigt eine ständige oder zeitweilige Störung an.	Warnleuchte leuchtet nicht; keine akustische Warnung	•	Normale Funktion; kann zeitweilige Störung nicht erzeugt werden, Zündung AUS. Betreffenden Sensor und ABS-Modul äußerst sorgfältig abklemmen und sämlliche Klemmen einer SICHTPRÜFLING auf Korrosion, Questehungen, schlechten Sitz usw. PRÜFEN; Kabelstrang-Mehrfachstecker WiEDER EINSTECKEN und Dauertest WIEDERHOLEN

Fehlercodetabelle

	Diagnoseanzeige	M# -U-b-			
ABS- Warnleuchte	Übertragene Signale	Fehler- code	Mögliche Störungsstelle	Maß– nahme	
		11	Radsensor vorn rechts		
		12	Radsensor vorn links	WEITER mit Prüfbox-Test	
		13	Radsensor hinten rechts	WSS.	
Leuchtet ständig (bestehende Störung)		14	Radsensor hinten links		
 Blinkt (ständige oder zeitweilige Störung) 		15 Radsensor		WEITER mit Prüfbox-Test WSO .	
		22	Magnetventil vorn rechts	WEITER mit Prüfbox-Test SV.	
		24	Magnetventil vorn links	WEITER mit Prüfbox-Test SV.	
		26	Magnetventil hinten rechts	WEITER mit Prüfbox-Test SV.	
		28	Magnetventil hinten links	WEITER mit Prüfbox–Test <i>SV</i> .	
			Sicherheits- schaltung- Relais	WEITER mit Prüfbox-Test FSR.	
		53	Motorrelais Motor	WEITER mit Prüfbox-Test <i>MMR</i> .	
		61	ABS-Modul	ABS-Modul ERSETZEN	

PA19639-B

ABS-Modul - Logische Angaben für Fehlercodes

			Logische Angab	en – Fehlercodes		l	Ι	Störun	gsmodus
Fehlercode	Mögliche Störungsstelle	ABS gestartet (Zündung EIN, Motor DREHT)	Starten oder Geschwindig- keit drosseln	Normales Fahren	Fahren mit ABS	Warn- leuchte	Offen	Kurz- schluß	Sonstige
		_	Kein Impuls vom Radsensor bei Fahrgeschwin- digkeit 10 km/h	-	_	EIN	x	×	
11	Radsensor und Sensorring vorn rechts	-	Kein Impuls von Radsensor, aber ABS-Modul erhält 20 Sekunden lang Signale vom anderen Radsensor	=	_	EIN	х	x	
10	Radsensor und	_	_	Falscher Impuls oder kein Impuls von Radsensor, wenn Fahrgeschwin- digkeit über 10 km/h beträgt und Bremse nicht betätigt wird.	_	EIN	×	x	Falsche Spannung vom Radsensor (zu großer Abstand zwischen Sensorring und Aufnahmespule)
12	Sensorring vorn links	-		Falscher Impuls oder kein Impuls von Radsensor, wenn Fahrgeschwin- digkeit über 30 km/h beträgt und Bremse nicht betätigt wird.	- .	EIN	x	х	
13	Radsensor und Sensorring	=	=	Kein Impuls von Radsensor (Bremse nicht betätigt)	-	EIN	×	×	
	hinten rechts	_	-	Kein Impuls von Radsensor (Bremse nicht betätigt)	_	EIN	×	X	
14	Radsensor und Sensorring hinten links	_	-	Falscher Impuls von Radsensor	_	EIN	_	_	Zahn an Sensorring gebrochen
11	Radsensor vorn rechts	-	Vorderrad— Sensor sendet Aktivierungs— signal an ABS-Modul, bevor Fahrgeschwin—	<u>-</u>		EIN	_	_	Falsches Geschwindigkeits- signal; Zahn an Sensorring vorn gebrochen
12	Radsensor vorn links		digkeit 15 km/h beträgt und Bremse nicht betätigt wird						
15	Radsensor	Stromkreis von A	BS-Modul zum R	adsensor unterbro	chen	EIN	×	_	_

		Logische Angaben – Fehlercode				Störungsmodus			
Fehler- code	Mögliche Störungsstelle	ABS gestartet (Zündung EIN, Motor AUS)	Starten oder Geschwindig- keit drosseln	Normales Fahren	Fahren mit ABS	Warn- leuchte	Offen	Kurz- schluß	Sonstige
	Magnetventil vorn rechts Magnetventil vorn links	Defekter Leistungs- transistor im ABS-Modul		_		EIN	×	х	_
	Magnetventil hinten rechts Magnetventil hinten links	Alle Magnet- ventile und Sicherheits schaltung- Relais ausgeschaltet, obwohl ABS-Modul Ein-Signal an Magnetschalter sendet				EIN	х	_	
22	×	Magnetventil bei Inaktivierungssig	eingeschaltetem S nal von ABS-Modi	icherheitsschaltur ul nicht ausgescha	ngs-Relais trotz	EIN	х	х	
24 26 28					Magnetventil trotz Ein-Signal von ABS-Modul nicht eingeschaltet	EIN	х	х	
20	Hydraulikein- heit		-		Druckredu- zierung erfolgt frühestens nach 2 Sekunden, wenn der Schlupf über 50% liegt und/oder Heibungsko- effizient beträgt 2 Sekunden nach Druckredu- zierung noch immer mindestens 4	EIN nach ABS-Be- trieb	-	_	Hydraulikeinheit kann Druck nicht reduzieren
	Sicherheits- schaltung- Relais	Nach Einschalten der Zündung beträgt Spannung an Klemme IK 48 ms lang 0 V		: =		EIN	_	x	Sicherheitsschal- tung-Relais bleibt eingeschaltet
51	Nachdam ABS-Modul Ein-Signal an Sicherheits- schaltung- Relais gesender hat, beträgt Signal gricht 48 ms lang					EIN	х	х	Sicherheitsschal- tung-Relais bleibt ausgeschaltet
		-	Spannung an Kle lang 0 V			EIN	х	х	_
	Motorrelais	_	Spannung an Kle Spannung an Kle	mme 2H 0 V betrå	igt	EIN	_	-	_
53			Spannung an Klei Batteriespannung 2H Batteriespann	, obwohl Spannur	ng an Klemme	EIN	_		Motorrelais bleibt eingeschaltet
	Motor	Nicht-selbsterzer vom Motor nach / Motors	igte Spannung Abstellen des	_	-	EIN	-	-	Motor gesperrt
61	ABS-Modul	Schaltkreisstörun	g im ABS-Modul			EIN	-	_	-
		Störung an ROM,	RAM oder Zählwe	rk an ABS-Modu	l .	EIN	-	-	_

PA19222-B

Löschen der Fehlercodes

Mit einem analogen Multimeter:

- Am ABS-Selbsttest-Stecker mit einem Kabel Klemme PK/BL und Klemme BK überbrücken und am Diagnosestecker Pins TBS und GND überbrücken. Siehe Abbildungen in Star-Test-Schritt QT5.
- Zündung EIN.
- Fehlercodes mit Hilfe des analogen Multimeters bestimmen.
- Wenn der erste Code wiederholt wird, Bremspedal 10mal im Abstand von weniger als 1 Sekunde durchtreten.
- Zündung AUS.
- Überbrückungskabel an ABS-Selbsttest-Stecker bzw. Diagnosestecker abnehmen.

Mit einem STAR-Tester:

- STAR-Tester an ABS-Selbsttest-Stecker (Rechtslenker) bzw. an Diagnosestecker anschließen.
- 2. Zündung EIN.
- Fehlercodes ablesen.

Warnleuchte leuchten.

- Wenn der erste Code wiederholt wird, Bremspedal 10mal im Abstand von weniger als 1 Sekunde durchtreten.
- Zündung AUS.
- STAR-Tester von ABS-Selbsttest-Stecker bzw. Diagnosestecker abklemmen.
- BEACHTE:

 1. Während des Löschvorgangs sollte die
- Nach Abschluß des Löschvorgangs sollte die Warnleuchte 2–3 Sekunden leuchten und dann erlöschen.
- Nach dem Löschen des Speichers führt das ABS–Modul eine Selbstdiagnose durch.
- Durch Abklemmen der Batterie wird der Speicher nicht gelöscht.
- Unter folgenden Bedingungen k\u00f6nnen die gespeicherten Codes nicht gel\u00f6scht werden:
 - Die Intervalle, in denen die Bremsen betätigt werden, betragen mehr als 1 Sekunde.
 - Bremsleuchten brennen nicht oder Bremslichtschalter (BOO) ist defekt.
- Wenn die Löschung mit Hilfe eines analogen Multimeters durchgeführt wird, nach Abschluß aller Prüfungen und Reparaturarbeiten Überbrückungskabel von ABS-Selbstitest-Stecker (Rechtslenker) bzw. Diagnosestecker abnehmen.

Prüfbox-Tests

Die folgenden Prüfbox-Tests erst durchführen, wenn im STAR-Test dazu aufgerufen wird. Bei der Durchführung der Prüfbox-Tests wird davon ausgegangen, daß Störungen einem Bereich im System zugeordnet wurden und nun gezielt bestimmt und behoben werden sollen. Die Durchführung von Prüfbox-Tests ohne vorherige Durchführung des STAR-Tests kann fehlerhafte Testergebnisse zur Folge haben, aufgrund derer auch funktionsfähige Teile ersetzt werden. Um im STAR-Test korrekte Ergebnisse zu erzielen, müssen die entsprechenden Teile und Systeme einwandfrei funktionieren. Störungen in diesen Bereichen müssen gegebenenfalls beseitigt werden, ehe zum STAR-Test übergegangen wird. Siehe Untergruppe 06-00. Teile nur dann ersetzen, wenn dies aufgrund von Testergebnissen erforderlich ist.

Wenn mehrere Fehlercodes angezeigt werden, zunächst der zuerst angezeigten Störung nachgehen. Wenn nicht ausdrücklich vorgeschrieben, keine Spannungs- oder Widerstandmessungen am Modul vornehmen und keine Prüflampen an das Modul anschließen.

Beide Enden eines Stromkreises isolieren. Wenn nicht anders angegeben, bei der Prüfung auf Kurzschlüsse sowie bei der Durchgangsprüfung Zündung AUSSCHALTEN.

Vor Durchgangs- oder Widerstandsmessungen sowie vor dem Aktivieren mit Hilfe einer 12-V-Stromquelle Magnetventile und Schalter abklemmen.

Bei Prüfbox–Tests in der angegebenen Reihenfolge verfahren. Die vorgegebenen Prüfschritte nacheinander durchführen, bis die Störung gefunden ist.


Nach Beendigung der Reparaturarbeiten am ABS-System prüfen, ob alle Teile wieder richtig angeschlossen sind, danach STAR-Test wiederholen (Kontrolle).

Abkürzung	Farbe
ВК	Schwarz
BL	Blau
BR	Braun
DB	Dunkelblau
DG	Dunkelgrün
GY	Grau
GN	Grün
LB	Heliblau
LG	Heligrün
N	Naturfarbig
0	Orangefarbig
P	Purpurrot
PK	Rosa
R	Rot
T	Hellbraun
W	Weiß
Υ	Gelb

Mit Hilfe der Prüfbox 29–001 mit ABS/Airbag-Adapter 12–018 und der nachfolgenden Tabelle alle Messungen an den Mehrfachsteckern des ABS-Modul-Kabelstrangs vornehmen. In der nachfolgende Tabelle werden die Pins des ABS-Moduls und die entsprechenden Buchsen der Prüfbox aufgeführt.

Tabelle – Buchsen – Prüfbox (BOB) und Pins ABS–Modul

ABS-Modul	Prüfbox – buchse	Schaltkreis
1A	25	402 (BK/Y)
1B	30	403 (Y/GN) LHD
1C	26	404 (BL/O)
1D	31	401 (BR)
1E	27	51 (BK)
1F	32	51A (BK)
1H	33	40R (BK/W)
1J	34	actions.
1L	35	405C (R/Y)
1M	29	321D (W/GN)
1N .	36	_
2A	37	409 (O/BL)
2B	45	418 (PK/BK)
2C	38	_
2D	46	_
2E	39	_
2G	40	
2H	48	406 (BL/O)
2J	49	400 (BK/BL)
2L	50	408 (PK)
2M	41	412 (Y)
2N	51	413 (O)
20	42	411 (R)
2P	52	410 (W)
2Q	43	414 (Y/GN)
2R	53	415 (Y/BL)
28	44	417 (BL)
2T	54	416 (GN)



Prüfbox-Test WSS (Radsensoren und Sensorringe)

PRÜFSCHRITT				ERGEBNIS		MASSNAHME
WSS1 SYSTEM PRÜFEN						
	Brems Schäd	leitungen und Baute en an Isolierungen.	auf	Ja	>	Gegebenenfalls REPARIEREN
Überhitzungserscheinungen, Kurzschluß, lose				Nein	>	WEITER mit WSS2
WSS2	AUF MAS	SESCHLUSS PRŪ	FEN			
	 Prüfbo 	Modul abklemmen. x 29–001 mit ABS/A	irbag-Adapter 12-018	Ja	•	WEITER mit WSS3
an Mehrfachstecker des ABS-Moduls anschließen. • Digitales Multimeter auf Bereich 200 kOhm einstellen. • Widerstand zwischen BOB-Buchse und Masse (Buchse 32) messen.				Nein	•	Masseschluß zwischen Radsensoren und ABS-Modul BESEITIGEN
вов-	-Buchse	Radsensor	Kabelfarbe			
	52	vorn links	w			
41 vorn rechts Y						
	43	hinten links	P			
	54	hinten rechts	GN			
	 Beträg 	t der Widerstand n	nehr als 10 kOhm?			
WSS3		TAND AM MEHRFAC DULS PRÜFEN	CHSTECKER DES			
Zündung AUS. ABS–Modul abgeklemmt. Prüfbox 29–001 mit ABS/Airbag–Adapter 12–018 angeschlossen.			Ja	•	WEITER mit WSS5	
Digitales Multimeter auf den Meßbereich von 2000 Ohm einstellen. Widerstand zwischen den folgenden BOB-Buchsen messen: BOB-Buchse Radsensor Kabelfarbe			Nein	•	WEITER mit WSS4	
	52 und 42 vorn links W und R 41 und 51 vorn rechts Y und O		W und R			
52 L			I			
	ınd 51	vorn rechts	Y und O	I		
41 L	ind 51 ind 53	vorn rechts hinten links	Y und O Y/GN und Y/BL			

PRÜFSC	IRITT	ERGEBNIS	MASSNAHME
WSS4 WIDERSTAND AN SEI	ISOR(EN) PRÜFEN		
Betreffende(n) Rads Digitales Multimeter Widerstand zwische		Ja Nein	Kabel zwischen Sensor(en) und ABS-Modul REPARIEREN Radsensor(en) ERSETZEN
Radsensor	Sensorpins		
Vorn links	W und R		
Vorn rechts	Y und O		2
Hinten links	W und R		7,0
Hinten rechts	GN und BL		
Beträgt der Widers	and 1600–2000 Ohm?		
Communitar	CH6139-D		

	PRÜFSCHRITT	Γ	ERGEBNIS •	MASSNAHME
WSS5 SIGNA	L AM MEHRFACHST MODULS PRÜFEN	ECKER DES		
	dung AUS.		Ja 🕨	WEITER mit WSS7
ABS	-Modul abklemmen.			
Prüf ange	box 29–001 mit ABS// eschlossen.	Airbag-Adapter 12-018		
• Digi	ales Multimeter auf 5	V Wechselspannung	Nein	WEITER mit WSS6
	estellt. nnung zwischen den f	olgenden	110111	WEITERTING W330
	B-Buchsen messen; di en (ca. 1 Radumdreh			
4.01	T Tadamaran	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		
BOB-Buchse	n Radsensor	Kabelfarbe		
52 und 42	Vorn links	W und R		
41 und 51	Vorn rechts	Y und O		1
43 und 53	Hinten links	Y/GN und Y/BL		
54 und 44	Hinten rechts	GN und BL		
9 Beti	ägt die Spannung zv ∕?	vischen 0,25 und		
*	Hohe Geschwindigke	eit	VP	
1	60			
in the second se	1-1-1-11	 		
ž	1 1			
-	Niedrige Geschwine	CH6132-B		
WSS6 RADSE	NOOD/END LINE OF			
		SORRINGE PRÜFEN ich fraglicher Radsensor	Ja 🕨	D-dEDOETZEN
bzw	Sensorring befindet.	*	Ja P	Radsensor ERSETZEN
	sor(en) und Sensorring chädigungen prüfen.	g(e) auf		
Sen	sor(en) und Sensorring	g(e) auf Fremdkörper		
	Verschmutzung prüfer ugsdrehmoment der S		Nein •	Radsensor(en) bzw.
16-2	23 Nm.			Sensorring(e) ERSETZEN
Absi prüfe	and zwischen Sensor en: 0,3–1,1 mm.	(en) und Sensorring(en)		
● İst d	ie Einstellung in Ord	Inung?		
			Aufnehmer	
			/	
		Dauermagnet	å ↓	
	i i	ehmer	~~~~~~ ,	bstand
	AUII.	enmer	22	
		5	3	
	Ψ /	7	Sensorring	
	Sensorring			PA19223-A
WSS7 BREMS	SLICHTSCHALTERKE	EIS PRÜFEN		
	nspedal durchtreten.		Ja ▶	WEITER mit WSS8
	en, ob Bremslichter lei ktionieren die Brems		Nein >	Gegebenenfalls REPARIEREN, SIEHE
				Untergruppe 17–01

	PRÜFSCH	RITT	ERGEBNIS	•	MASSNAHME
SS8	BREMSLICHTSCHALTE	RSPANNUNG PRÜFEN			
	 Zündung AUS. ABS-Modul abklemme Prüfbox 29-001 mit Al 	3S/Airbag-Adapter 12-01		•	WEITER mit Prüfbox-Test HSI
an Mehrfachstecker des ABS-Moduls anschließen. Zündung EIN. Spannung zwischen BOB-Buchse 29 (W/GN) und Masse auf folgende Werte messen:			Nein	•	Kabel W/GN zwischen Bremslichtschalter (BOO) und ABS-Modul REPARIEREN
Γ	Bremspedalstellung	Spannung			
F	Durchgetreten	mehr als 10 V			
	Losgelassen	0–2 V			

Prüfbox–Test WSO (Radsensor – Unterbrochener Stromkreis)

	PRÜFSCHRITT	ERGEBNIS >	MASSNAHME
WSO1	UNTERBROCHENEN STROMKREIS PRÜFEN		
	Fahrzeug mit 10 km/h fahren. Fehlercodes nochmals prüfen. Siehe STAR-Test	Ja ▶	WEITER mit Prüfbox-Test WSS
	in dieser Untergruppe.Wird Code 11, 12, 13 bzw. 14 angezeigt?	Nein (keine Codes)	Zeitweiliger Fehler, SIEHE Dauertest in dieser Untergruppe
		Nein (Code 15 wird erneut angezeigt)	ABS-Modul ERSETZEN und Prüfschritt WSO1 nochmals DURCHFÜHREN

Prüfbox-Test SV (Magnetventil)

	PRÜFSCHRITT	ERGEBNIS	•	MASSNAHME
SV1	SYSTEM PRÜFEN			
	 Alle Leitungen, Kabelstränge, Mehrfachstecker, Bremsleitungen und Bauteile äußerlich auf Schäden an Isolierungen, Überhitzungserscheinungen, Kurzschluß, lose Verbindungen oder sonstige Schäden prüfen. Ist irgendetwas anormal? 	Ja Nein	>	Gegebenenfalls REPARIEREN WEITER mit <i>SV2</i>

	PRÜFSCHR	PTT	T		
SV2 MAGNE			ERGEBNIS		MASSNAHME
Zündi ABS- Prüfbi an Me	ing AUS. Modul abklemme ox 29–001 mit AB hrfachstecker de	S/Airbag-Adapter 12-018	Ja	•	WEITER mit Prüfbox-Test HSI
 Digita einge: 	stellt. stand zwischen fo	f 200 Ohm-Bereich olgenden BOB-Buchsen	Nein	•	WEITER mit SV3
BOB-Buchsen	Magnetventil	Kabelfarben			
28 und 30	Vorn links	Y/W und Y/GN			
28 und 26	Vorn rechts	Y/W und BL/O			
28 und 31	Hinten links	Y/W und BR			
28 und 25	Hinten rechts	Y/W und BK/GN			
Beträ 3 Ohn	gt der Widerstan	d jeweils mehr als			
		RAULIKEINHEIT PRÜFEN			
Zündu 8-poli abzieł	ng AUS. gen Mehrfachsted en.	cker von Hydraulikeinheit 200 Ohm–Bereich	Ja	•	Kabel zwischen ABS-Modul und Hydraulikeinheit REPARIEREN
einges • Widen	tellt.	lgenden Kabeln am	Nein	•	Hydraulikeinheit ERSETZEN
Magnet	/entil	Kabelfarben			
Vorn li	nks	Y/W (C) und Y/GN (Außer GB) oder Y/BL			
		(Nur GB)			
Vorn re		Y/W (D) und BL/O			
Hinten r		Y/W (A) und BR Y/W (B) und BK/Y			
• Nur GB	ullkeinheit - Mehrfact	(A) Y/W (C) Y/W (D) Y/W (B) Y/W PA18502-C d jewells mehr als			

Prüfbox-Test FSR (Sicherheitsschaltung-Relais)

	PRÜFSCHRITT	ERGEBNIS	▶	MASSNAHME
FSR1	SYSTEM PRÜFEN Alle Leitungen, Kabelstränge, Mehrfachstecker, Bremsleitungen und Bautelie äußerlich auf Schäden an Isolierungen, Überhitzungserscheinungen, Kurzschluß, lose Verbindungen		•	Gegebenenfalls REPARIEREN
	oder sonstige Schäden prüfen. • Ist irgend etwas anormal?	Nein	•	WEITER mit FSR2
FSR2	SICHERUNGEN PRÜFEN			
	 60 A ABS-Sicherung in der Zentral-Elektrikbox und 15 A METER-Sicherung im Innenraum-Sicherungskasten pr	Ja	•	WEITER mit FSR3
	Sind die Sicherungen in Ordnung?	Nein	•	Sicherung(en) ERSETZEN
FSR3	RELAIS PRÜFEN			
	 Zündung AUS. ABS-Modul abklemmen. Prüfbox 29-001 mit ABS/Airbag-Adapter 12-018 an Mehrfachstecker des ABS-Moduls 	Ja Nein		WEITER mit <i>FSR4</i> Kabel BK/BL von
	angeschlossen. Zindung EIN. BOB-Buchse 49 (BK/BL) an Masse anschließen. Klickt das ABS-Relais beim Anschließen des Kabels an Masse?	Nein		ABS-Relais zu ABS-Modul PRÜFEN; ist Kabel in Ordnung, WEITER mit <i>FSR6</i>
FSR4	WARNLEUCHTEN-DIODE PRÜFEN			
	ABS-Modul abgeklermt. Prüfbox 29-001 mit ABS/Airbag-Adapter 12-018 an Mehrhachstecker des ABS-Moduls angeschlossen. Zündung EIN. BOB-Buchse 49 (BK/BK) an Masse anschließen. SiGberstellen, daß Warnleuchte bei Masseschluß nicht leuchtet.	Ja Nein	▶	WEITER mit <i>FSR9</i> WEITER mit <i>FSR5</i>
	Leuchtet die Warnleuchte?			
FSR5	RELAISSPANNUNG PRÜFEN	1.	_	MEITER A D-345 T4
	 ABS-Modul abgeklemmt. Prüfbox 29-001 mit ABS/Airbag-Adapter 12-018 an Mehrfachstecker des ABS-Moduls 		>	WEITER mit Prüfbox-Test WL
	angeschlossen. Zündung EIN. BOB-Buchse 49 (BK/BK) an Masse anschließen. Digitales Multimeter auf 20 V-Bereich einstellen.	Ja, wenn von Schritt MMR1 auf diesen Prüfboxtest verwiesen wird	•	WEITER mit MMR2
	 Spannung an BOB-Buchse 28 (Y/W) messen. Beträgt die Spannung mehr als 10 V? 	Nein	▶	WEITER mit FSR6

	PRÜFSCH	IRITT	ERGEBNIS	•	MASSNAHME
FSR6	WIDERSTAND PRÜFE	N			
	 Zündung AUS. 		Ja	▶	WEITER mit FSR7
	ABS-Relais abklemn				
	 Digitales Multimeter : eingestellt. 	auf 200 Ohm-Bereich	Nein	_	ADO D-I-I- EDOCTZEN
	 Am ABS–Relais Wid 	erstand zwischen Klemmen e	Nein	•	ABS-Relais ERSETZEN
	(BK/W) und d (BK/BI	K) messen.			
	AB	S-Relais			
	j h f	e d b			
	 Beträgt der Widerst 	and 60-100 Ohm?			
FSR7	DURCHGANG PRÜFE	N			
-	ABS-Relais abgekle	mmt.	Ja	•	WEITER mit FSR8
		auf 200 Ohm-Bereich		-	
	eingestellt. • Am ARS_Relais Wild	erstand zwischen Klemmen e	Nein	•	ABS-Relais ERSETZEN
	(BK/W) und d (BK/BL			-	
	Klemmen	Widerstand			
		mehr als 10 000 Ohm			
	b (BK) und f (Y/W)	weniger als 5 Ohm			
	ABS-Rela				
	ABS-Neia				
		6 L			
	j h f e	d b			
		H7646A			
		eweils wie angegeben?			
FSR8	30 0000	UNG-RELAIS PRŪFEN			
	ABS-Relais abgekler Betteriespappung an	mmt. ABS–Relais Klemme e	Ja	•	Kabel Y/W zwischen ABS-Relais und
		e d (BK/BK) anlegen.			ABS-Modul REPARIEREN
		auf 200 Ohm-Bereich			
	eingestellt. • An ARS-Relais Wide	erstand zwischen folgenden	Nein	•	ABS-Relais ERSETZEN
	Klemmen messen:	rotatio Emoorien loigenden			
			1		
	Klemmen	Widerstand			
	c (BL/R) und f (Y/W)				
	b (BK) und f (Y/W)	weniger als 5 Ohm mehr als 10 000			
	_ (51) and (17.14)	Ohm			
	ABS-R				
	J h f	e d b			1
	name and				
		H7646A			- maded
	Ist der Widerstand i	eweils wie angegeben?			

	PRÜFSCHRITT			
	PHUFSCHHITT	ERGEBNIS	•	MASSNAHME
FSR9	DIODEN-DURCHGANG PRÜFEN			
	Zündung AUS. ABS-Relais abklemmen. Multimeter auf 2 kChm-Bereich eingestelit. Am ABS-Relais Widerstand zwischen Klemmen f und h messen und diese Messung mit verfauschten Prüfspitzen wiederholen. Bei einer Messung muß der Widerstand mehr als 10 kChm betragen, bei der anderen 1 – 3 kChm (Durchaganswiderstand der Diode).	Ja Nein	* *	WEITER mit Prüfbox-Test WL ABS-Relais ERSETZEN
	ABS-Relais			
	g C j h f e d b			
	Ist der Widerstand jeweils wie angegeben?			

Prüfbox-Test MMR (Motor und Motorrelais)

	PRÜFSCHRITT	ERGEBNIS >	MASSNAHME
MMR1	SICHERHEITSSCHALTUNG-RELAIS PRÜFEN		
	 WEITER mit Prüfbox–Test FSR und Funktion des Sicherheitsschaltung–Relais prüfen. 	Ja ▶	WEITER mit MMR2
	 Funktioniert das Sicherheitsschaltung–Relais richtig? 	Nein ·	ABS-Relais ERSETZEN
MMR2	SYSTEM PRÜFEN		
	 Alle Leitungen, Kabelstränge, Mehrfachstecker, Bremsleitungen und Bauteile äußerlich auf Schäden an Isolierungen, Überhitzungs- 	Ja ▶	Gegebenenfalls REPARIEREN
	erscheinungen, Kurzschluß, lose Verbindungen oder sonstige Schäden prüfen. Ist irgend etwas anormal?	Nein	WEITER mit MMR3
MMR3	MOTORRELAIS FUNKTION PRÜFEN		
	ACHTUNG: Während dieser Prüfschritt durchgeführt wird, Motor nicht länger als zwei Sekunden anlassen.	Ja ▶	WEITER mit MMR10
	Zündung AUS. ABS-Modul abklemmen.	Nein (Motorrelais klickt,	WEITER mit MMR7
	 Prüfbox 29–001 mit ABS/Airbag–Adapter 12–018 an Mehrfachstecker des ABS–Moduls anschließen. 	aber Motor funktioniert nicht)	
	Zündung EIN. POR B. L. 10 (BK/BK)		
	 BOB-Buchse 49 (BK/BK) an Masse anschließen. BOB-Buchse 48 (BL/O) höchstens zwei Sekunden lang an Masse anschließen. 	Nein (Motorrelais klickt nicht und Motor	WEITER mit MMR4
	 Klickt das Motorrelais und funktioniert der Motor, wenn Kabel an Masse angeschlossen werden? 	funktioniert nicht)	

	PRÜFSCHR	TT	ERGEBNIS	•	MASSNAHME
MMR4	WIDERSTAND PRÜFEN				
	Zündung AUS.ABS-Relais abklemmer		Ja	•	WEITER mit MMR5
	Digitales Multimeter auf 200 Ohm-Bereich eingestellt. Am ABS-Relais Widerstand zwischen folgenden Klemmen messen:		Nein	•	ABS-Relais ERSETZEN
	Klemmen	Widerstand			
	f (Y/W) und j (BL/O) b (BK) und j (BL/O)	50–90 Ohm 50–90 Ohm			
	ABS-R				
	Ist der Widerstand jew	H7646A			
MMR5	DURCHGANG PRÜFEN				
	ABS-Relais abgeklemm Digitales Multimeter auf eingestellt.		Ja	•	WEITER mit <i>MMR6</i>
	 Widerstand zwischen de g (R/Y) messen. 	en Klemmen c (BL/R) und	Nein	•	ABS-Relais ERSETZEN
		c d b			
	Beträgt der Widerstand	H7646A d mehr als 10 kOhm?			
MMR6	MOTORRELAIS PRÜFEN				
	ACHTUNG!: Beim Anlege (+) an Klemme h (PK) am anschließen. ABS—Relais abgeklemm Digitales Multimeter auf eingestellt.	t.	Ja	•	Kabel BK/BL und/oder Kabe BL/O zwischen ABS-Relais und ABS-Modul REPARIEREN
	 Batteriespannung an Kle ABS-Relais anlegen und an Masse anschließen. Während Spannung ang 	d ABS-Relais-Klemme j	Nein	•	ABS-Relais ERSETZEN
	ABS-Relais g J h f e • Beträgt der Widerstand	c d b H7646A			

4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		
PRÜFSCHRITT	ERGEBNIS >	MASSNAHME
MMR7 MOTORWIDERSTAND PRÜFEN		
Zündung AUS. Z-poligen Motor-Mehrfachstecker der Hydraulikeinheit abklemmen. Digitales Multimeter auf 200 Ohm-Bereich	Ja Nein	WEITER mit <i>MMR8</i> Hydraulikeinheit ERSETZEN
eingestellt. • Widerstand zwischen den Klemmen R/Y und BK des Motors messen.	Nein	Hydraulikeinneit EHSE IZEN
RY BK		
Hydraulikeinheit-Motor H7647A		
Beträgt der Widerstand weniger als 1 Ohm?		
MMR8 MOTORFUNKTION PRÜFEN		
ACHTUNG! Beim Durchführen dieses Prüfschritts den Motor höchstens zwei Sekunden anlassen. • Motor-Mehrfachstecker (2-polig) der	Ja. >	WEITER mit MMR9
Hydraulikeinheit abklemmen. Batteriespannung an Motor–Mehrfachstecker (2-polig) der Hydraulikeinheit Klemme R/Y anlegen und Klemme BK an Masse anschließen.	Nein	Hydraulikeinheit ERSETZEN
RV BK		
Hydraulikeinheit-Motor		
H7647A		
 Funktioniert der Motor, wenn Spannung angelegt wird? 		

	PRÜFSCHRITT	ERGEBNIS	MASSNAHME
MMR9	MOTORMASSE PRÜFEN		
	Motor–Mehrfachstecker (2–polig) der Hydraulikeinheit abgeklemmt. Widerstand zwischen Kabel BK am Motor–Mehrfachstecker (2–polig) der	Ja	► Kabel R/Y zwischen ABS-Relais und Hydraulikeinheit REPARIEREN
	Hydraulikeinheit (Kabelstrangseite) und Masse messen.	Nein	Massekabel BK REPARIEREN
R/Y	ВК		
	Hydraulikeinheit-Motor H7647A		
	Beträgt der Widerstand weniger als 5 Ohm?		
MMR10	WIDERSTAND AM ABS-MODUL PRÜFEN • Zündung AUS.	Ja	WEITER mit Prüfbox–Test
	Hydraulikeinheit angeschlossen.ABS-Modul abgeklemmt.		WL
	 Prüfbox 29–001 mit ABS/Airbag–Adapter 12–018 angeschlossen. Digitales Multimeter auf 200 Ohm–Bereich eingestellt. 	Nein	Kabel R/Y zwischen ABS-Modul und Hydraulikeinheit
	Den Widerstand zwischen BOB-Buchse 35 (R/Y) und Masse messen.		REPARIEREN
	 Beträgt der Widerstand weniger als 1 Ohm? 		

Prüfbox-Test HSI (Hydrauliksystem-Prüfung)

	PRÜFSCHRITT	ERGEBNIS	•	MASSNAHME
HSI1	SYSTEM PRÜFEN			
	 Alle Leitungen, Kabelstrang, Mehrfachstecker, Bremsleitungen und Bauteile äußerlich auf Schäden an Isolierungen, Überhitzungs- 	Ja	>	Ggf. REPARIEREN
	erscheinungen, Kurzschluß, lose Verbindungen oder sonstige Schäden prüfen.	Nein	•	WEITER mit HSI2
	Ist irgend etwas anormal?	1		

	PRÜFSCHRITT	ERGEBNIS	▶	MASSNAHME
HSI2	HYDRAULIKDRUCK PRÜFEN			
	BEACHTE: Für diesen Test wird ein Helfer benötigt. Die Druckreduzierung erfolgt binnen 2 Sekunden. Fahrzeug anheben, bis alle vier Räder vom Boden gelöst sind und Fahrzeug abstützen. Schalthebel in Leerlaufstellung bringen. Handbremse lösen.	Ja (Wenn von STAR-Test Schritt QT4 zu diesem Prüfbox-Test verwiesen)	•	ABS-System funktioniert richtig
	 Um sicherzustellen, daß Bremsen nicht schleifen, Räder von Hand drehen. Am ABS-Selbsttest-Stecker Kabel PK/BK und Kabel BK überbrücken bzw. am Diagnosestecker Klemmen TBS und GND überbrücken. 	Ja (Wenn von Schritt WSS8 zu diesem Prüfbox–Test verwiesen)	•	Zeitweiliger Fehler, WEITER mit Dauertest in dieser Untergruppe
	Bremspedal durchtreten und von einem Helfer feststellen lassen, daß Räder sich nicht drehen. Bei immer noch durchgetretenem Bremspedal Zündung EINSCHALTEN und sicherstellen, daß Pedaldruck kurzzeitig (ca. 0,5 Sekunden)	Ja (Wenn von Schritt SV3 zu diesem Prüfbox-Test verwiesen)	•	WEITER mit Prüfbox-Test WL
	zurückgeht und daß alle Räder sich während der Druckreduzierung drehen lassen. Dazu Räder drehen. Siehe Abbildung.	Nein	•	Rohre und Leitungen des Hydrauliksystems PRÜFEN; sind diese in Ordnung, Hydraulikeinheit ERSETZEN
	PK/BK			
	Zündachalter 155 Ein			
	Niedrig			
	Motor			
	Funktioniert die Druckreduzierung richtig?			

Prüfbox-Test G (Drehstromgenerator)

	PRÜFSCH	RITT	ERGEBNIS	•	MASSNAHME
G1	BATTERIESPANNUNG I	PRÜFEN			
***************************************		uf 20 V-Bereich eingestellt.	Ja	▶	WEITER mit G2
	 Spannung an Batterie 14–01. 	messen. Siehe Untergruppe	Nein		Batterie LADEN bzw.
		e Spannung gemessen?			ERSETZEN, SIEHE Untergruppe 14–01.
G2	BATTERIESPANNUNG /	AM ABS-MODUL PRÜFEN			
		uf 20 V-Bereich eingestellt.	Ja	▶	WEITER mit G3
	 Prüfbox 29–001 mit A an Mehrfachstecker d anschließen. 	BS/Airbag-Adapter 12-018 es ABS-Moduls	Nein		Batteriekabel des
	Spannung an BOB–Buchse 33 (BK/W) unter folgenden Bedingungen messen.				ABS-Moduls REPARIERE
	Zündung	Spannung			
	AUS	0 V			
	EIN	mehr als 10 V			
	 Wird jeweils die ange gemessen? 	egebene Spannung			
G3	SPANNUNG AM DREHS PRÜFEN	TROMGENERATOR			
		uf 20 V-Bereich eingestellt.	Ja	•	WEITER mit G4
	(W/BK) und S (W/GN) r	an Klemmen B (BK/L), L nessen. Siehe Untergruppe en und Spannungswerten.	Nein	•	Drehstromgenerator REPARIEREN bzw. ERSETZEN, SIEHE Untergruppe 14–02
G4	DREHSTROMGENERAT ABS-MODUL PRÜFEN	ORSPANNUNG AM			
		uf 20 V–Bereich eingestellt.	Ja	•	WEITER mit Prüfbox-Test
	 Prüfbox 29001 mit AB: angeschlossen. 	S/Airbag-Adapter 12-018			WL
NAME OF THE PROPERTY OF THE PR	Spannung an BOB–Bu folgenden Bedingunge	uchse 47 (W/BK) unter en messen:	Nein	•	KabeL W/BK zwischen ABS-Modul und Drehstromgenerator REPARIEREN
	Bedingung	Spannung			
Zü	ndung EIN; Motor AUS	0,8-3 V			
	Motor im Leerlauf	mehr als 10 V			
	Wird jeweils die ange gemessen?	egebene Spannung			

Prüfbox-Test WL (Warnleuchte)

	PRÜFSCHRITT	ERGEBNIS >	MASSNAHME
WL1	WARNLEUCHTENFUNKTION PRÜFEN Zündung AUS.	Ja ▶	WEITER mit WL2
	ABSModul abklernmen. Zindung EIN. Leuchtet die ABSWarnleuchte?	Nein	15 A METER-Sicherung der ABS-Warnleuchte und/oder durchgebrannte Lampe ERSETZEN, SIEHE Untergruppe 13-09; sind Sicherung und Lampe in Ordnung, Kabel V zwischen Komblinistrument und ABS-Relais REPARIEREN
WL2	MASSEPRÜFUNG DURCHFÜHREN	Ja	WEITER mit WL3
	 Zündung EIN. ABS-Modul abklemmen. ABS-Relais abklemmen. Erlischt die ABS-Warnleuchte? 	Nein •	Kabel P zwischen Kombiinstrument und ABS-Relais auf Masseschluß PRÜFEN.
WL3	WARNLEUCHTENSIGNAL PRÜFEN		
	Zündung AUS. ABS-Modul abgeklemmt. Prüfbox 29–001 mit ABS/Airbag-Adapter 12–018 an Mehrfachstecker des ABS-Moduls anschließen. ABS-Relais abgeklemmt. An ABS-Relais Abbel PK an Masse anschließen.	Ja ▶ Nein ▶	WEITER mit WL4 15 A METER–Sicherung der ABS–Warnleuchte und/oder durchgebrannte Lampe ERSETZEN; sind diese in Ordnung, Kabel P zwischen Kombiinstrument und ABS–Modul REPARIEREN
	 Erlischt Warnleuchte, wenn beide Kabel an Masse angeschlossen sind? 	Leuchtet überhaupt nicht	Kabel P zum ABS-Relais REPARIEREN
		Leuchtet nur, wenn an Masse (ABS-Modul) angeschlossen. Leuchtet nur, wenn an Masse (ABS-Relais) angeschlossen.	Kabel P zum ABS-Modul REPARIEREN
WL4	MASSE AN ABS-MODUL PRÜFEN		
	Zündung AUS. ABS-Modul abgeklemmt. Prüfbox 29-001 mit ABS/Airbag-Adapter 12-018 angeschlossen.	Ja ▶	ABS-Modul ERSETZEN
	Den Widerstand zwischen BOB-Buchse 27 (BK) und Masse und BOB-Buchse 32 (BK) und Masse am ABS-Modul messen. Beträgt der Widerstand weniger als 5 Ohm?	Nein	Kabel BK zur Masse REPARIEREN

AUS- UND EINBAUEN

ABS-Modul


Fahrzeuge mit Linkslenkung

Ausbauen

ACHTUNG! Elektronische Module können durch statische Aufladung beschädigt werden. Vorsichtsmaßnahmen in Untergruppe 18–00 beachten.

BEACHTE: Das ABS-Modul sitzt auf der Fahrerseite hinter der Fußraumverkleidung.

- 1. Massekabel Batterie abklemmen.
- Fußraumverkleidung auf Fahrerseite abnehmen. Siehe Untergruppe 01–05.
- ABS-Mehrfachstecker abziehen.
- Die beiden Befestigungsmuttern vom ABS-Modul abschrauben und ABS-Modul abnehmen.



Einbauen

Bauteile in umgekehrter Reihenfolge einbauen. Muttern zur Befestigung des ABS-Moduls mit 9-13 Nm anziehen.


Fahrzeuge mit Rechtslenkung

Aushauen

ACHTUNG! Elektronische Module können durch statische Aufladung beschädigt werden. Vorsichtsmaßnahmen in Untergruppe 18–00 beachten.


BEACHTE: Das ABS-Modul sitzt auf der Beifahrerseite hinter der Seitenwandverkleidung.

- Massekabel Batterie abklemmen.
- Seitenwandverkleidung auf Beifahrerseite abnehmen. Siehe Untergruppe 01–05.
 - Vier Befestigungsschrauben Lautsprecher und den Lautsprecher hinten links entfernen.



Isolator – Lautsprecher hinten links lösen.

- 5. Isolator Lautsprecher hinten links abbauen.
- Drei Befestigungschrauben vom ABS–Modul abschrauben und ABS–Modul abnehmen.



Beide ABS-Stecker abziehen.

Einbauen

Bauteile in umgekehrter Reihenfolge einbauen.


ABS-Modul – Befestigungsschrauben mit 9–13 Nm anziehen.

ABS-Relais

Ausbauen

BEACHTE: Das ABS-Relais sitzt unter der Zentral-Elektrikbox.

 Zentral–Elektrikbox ausbauen. Siehe Untergruppe 18–01. Befestigungsschraube aus ABS-Relais herausdrehen.



Mehrfachstecker abziehen und ABS-Relais abnehmen.

Einbauen


Bauteile in umgekehrter Reihenfolge einbauen. Befestigungsschraube mit 9–13 Nm anziehen.

Hydraulikeinheit


Ausbauen

- Kohlekanister aus seiner Halterung schieben und beiseite stellen.
- Stellglied Geschwindigkeitsregelung aus der Halterung entfernen, falls vorhanden. Siehe Untergruppe 10–03A für elektronisches bzw. Untergruppe 10–03B für unterdruckgesteuertes Geschwindigkeitsregelsystem.


Die drei Befestigungsmuttern der Hydraulikeinheit lösen.



Schrauben der Bremsleitung vorn links lösen.




 Schrauben der Bremsleitung vorn links abnehmen.



ACHTUNG! Bremsflüssigkeit beschädigt Lack und Kunststoff. Wenn Bremsflüssigkeit auf Lack oder Kunststoff gelangt, sofort mit Wasser abwaschen.

BEACHTE: Führung der Bremsleitungen notieren, damit sie später richtig angebracht werden.

 Mit Hilfe eines Schraubenschlüssels Bremsleitungsanschlüsse von der Hydraulikeinheit abnehmen.



Die drei Befestigungsmuttern der Hydraulikeinheit lösen.

Einbauen

Bauteile in umgekehrter Reihenfolge einbauen.

Die Bremsleitungen mit 13-22 Nm anziehen.


Das Bremssystem mit Druckentlüfter 104–00064 oder geeignetem Werkzeug entlüften. Siehe Untergruppe 06–06.

Radsensor vorn

Ausbauen

- 1. Rad abbauen.
- Beide Radsensor-Schrauben herausdrehen. Radsensor von Achsschenkel abnehmen.
- Halterung von Federbein abnehmen.
- 4. Halterung von Kotflügel-Stehblech abnehmen.

Mehrfachstecker abziehen und Radsensor vorn abnehmen.



Einbauen

BEACHTE: Die Radsensoren rechts und links sind nicht austauschbar. Die Halterungen sind mit L und R gekennzeichnet.

BEACHTE: Sicherstellen, daß der Kabelstrang nicht in der Aufhängung eingeklemmt werden kann.

- Kabelstrang in Motorraum führen und anschließen. Den Mehrfachstecker anschließen.
- Halterung an Kotflügel–Stehblech anbringen. Halterungsmutter mit 8–10 Nm anziehen.
- Halterung an Federbein anbringen. Schrauben mit 18–25 Nm anziehen.
- Radsensor in den Achsschenkel einsetzen. Radsensor-Schraube mit 16–23 Nm anziehen.

- Sicherstellen, daß der Abstand zwischen Radsensor und Rotor 0,3–1,1 mm beträgt.
- Rad und Reifen befestigen. Radmuttern mit
 88–118 Nm anziehen.


Sensorring vorn

Ausbauen

Benötigtes Werkzeug:

- 15–091 Trennvorrichtung
- 15–092 Brücke, Abzieher
- 1. Achswelle abnehmen. Siehe Untergruppe 05-04.
- 2. Die Achswelle in einen Schraubstock einspannen.

 Mit Hilfe der Trennvorrichtung 15–091 und Brücke, Abzieher 15–092 den Sensorring abnehmen und verschrotten.



Einbauen


- Mit geeignetem Distanzstück neuen Sensorring aufdrücken.
- 2. Achswelle einsetzen. Siehe Untergruppe 05-04.

Radsensor hinten

Ausbauen

- Rad abbauen.
- Schraube des Radsensors hinten aus Achsschenkel herausdrehen. Radsensor von Achsschenkel abnehmen.
- 3. Halterung von Federbein abnehmen.
- Halterung von Kotflügel-Stehblech abnehmen.
- Gegebenenfalls Innenverkleidung abnehmen, um an Kabelstrang zu gelangen. Siehe Untergruppe 01–05.
- 6. Mehrfachstecker abziehen.

 Schrauben des Radsensors hinten herausdrehen und Radsensor hinten abnehmen.



Einbauen


BEACHTE: Die Radsensoren rechts und links sind nicht austauschbar. Die Halterungen sind mit L und R gekennzeichnet.

BEACHTE: Sicherstellen, daß der Kabelstrang nicht in der Aufhängung eingeklemmt werden kann.

- Kabelstrang des Sensors in Fahrzeug führen und Mehrfachstecker anschließen.
- Halterung an Kotflügel–Stehblech anbringen und Schraube hintere Halterung/Stehblech mit 9–13 Nm anziehen.

- Halterung an Federbein anbringen. Schraube der Halterung mit 18–25 Nm anziehen.
- Radsensor in den Achsschenkel einsetzen.
 Radsensor–Schraube mit 16–23 Nm anziehen.
- Sicherstellen, daß der Abstand zwischen Radsensor und Sensorring 0,3–1,1 mm beträgt.
- Innenverkleidung wieder anbringen. Siehe Untergruppe 01–05.

Rad montieren. Radmuttern mit 88–118 Nm anziehen.




Sensorring, hinten

Ausbauen

Benötigtes Werkzeug:

- 15–091 Trennvorrichtung
- 15–092 Brücke, Abzieher


- 1. Nabenlager ausbauen. Siehe Untergruppe 04-02.
- Mir Hilfe der Trennvorrichtung 15–091 und der Brücke, Abzieher 15–092 Sensorring hinten abnehmen und verschrotten.



Einbauen

ACHTUNG! Den neuen Sensorring hinten mit dem konisch angefasten Ende zur Radnabe hin einsetzen.

 Mit geeignetem Distanzstück und Hydraulikpresse neuen Sensorring hineindrücken.



2. Nabenlager einbauen. Siehe Untergruppe 04-02.

TECHNISCHE DATEN

ANZUGSDREHMOMENTE

Beschreibung	Nm
ABS-Modul - Befestigungsmuttern	9-13
ABS-Relais - Befestigungsschrauben	9-13
Bremsleitungen	13-22
Halterungsmutter	8-10
Halterungsschrauben	18-25
Radsensor – Schrauben	16-23
Radmuttern	88-118
Hintere Halterung/Kotflügel-Stehblech - Schrauben	9–13

SPEZIALWERKZEUGE/PRÜFGERÄTE

SPEZIALWERKZEUGE

Werkzeug-Nr.	Beschreibung	
15–091 Trennvorrichtung	15-091	
15-092 Brücke, Abzieher	15-092	

WERKZEUGE

Modell	Bezeichnung
29-001	Prüfbox
12-018	ABS/Airbag-Adapter
0132082	Löwener STAR-Tester
0132084	Löwener Probe Adapterkabel
1682083	EMAT-STAR-Tester
1682085	EMAT Probe Adapterkabel
	Digitales Multimeter